

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МУК «Дом культуры молодежи»  
г. Владимир, ул. Мира, д. 55

Изготовление и монтаж пожарных лестниц, кровельного ограждения

№ п/п	Описание ремонтных работ	Объем работ
1	Изготовление ограждений кровель перилами	200 пог. м.
2	Монтаж ограждения	200 пог. м.
3	Изготовление лестниц пожарных с ограждением	2 шт.
4	Монтаж лестниц	2 шт.
5	Покраска ограждения и лестниц	
6	Вывоз мусора	
7	Срок гарантии – 18 месяцев	

Составил:

Специалист технадзора Березина В.А.